Audit Details

Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	10/08/2023
Auditor:	Emili Bethancourth
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Passed 8/8 (100%)
Hora / Hour	1900
Area de atraque / Docking Area	Terminal 2
Nombre de embarcación	CSL Metis (Coal 069)
IMO	7926162
Actividad / Activity	Carbón
Bitacora Ambiental | Describir el resultado de la inspección.	Se realizo recorrido durante al descarga
Prevención de sucesos | Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	SIN NOVEDADES
MSDS del Producto	Si

Notes
CSL Metis (Coal 069)

Conclusion Statement
,

Audit Criteria

#1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

Notes:

Evidence:



WhatsApp Unknown 2023-08-11 at 11.46.17.zip

PDF - ORB page1 .pdf

PDF - ORB page 2.pdf

#2: Residuos

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF. *Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes:

Evidence:

PDF - csl metis fumigation order.pdf

#3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes:

Evidence:



WhatsApp Image 2023-08-10 at 10.54.39.jpeg

#4: Biodiversidad

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuatica y terrestre. *Describa los avistamientos: especie, cantidad, condicion, tamaño. *En caso de Mamíferos Marinos, complete el formulario de avistamiento ARAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes:

#5: Se participó en reunión de pre-arribo?

Outcome: Yes

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

Notes:

#6: Agua de Lastre

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntatar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

Notes: Evidencia adjunta


#7: En caso de haber descarga de Carbón

Outcome: 0 - Good Practice


Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

Evidence:



WhatsApp Image 2023-08-11 at 11.42.55 (1).jpeg



WhatsApp Image 2023-08-11 at 11.42.55.jpeg

#8: En caso de haber carga de Cucon

Outcome: 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo lar go del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de d errames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

#9: Imbornales

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y dura nte las descarga.

Notes:

Evidence:



WhatsApp Image 2023-08-11 at 11.42.56 (1).jpeg

PDF - International Ballast Water Management Certificate.pdf